


# SOLUTION DE REPARATION POUR BARRES DE TORSION SIMPLE ET EFFICACE



## LE DEFI TECHNIQUE

- Sur plusieurs modèles de véhicules Renault et Nissan les barres de torsion de l'essieu arrière tendent fréquemment à rompre.
- Cette détérioration est généralement due à la projection de cailloux qui abîme le revêtement de surface des barres de torsion. Puis, les éclaboussures d'eau et de sel de déneigement entraînent une corrosion forte, qui peut causer la rupture des barres de torsion.
- Si une ou plusieurs barres de torsion se rompent, la carrosserie s'affaisse et le véhicule est hors d'état de marche.



Index produit :  
Voir tableau au verso

## LA SITUATION ACTUELLE SUR LE MARCHÉ DE LA RECHANGE INDEPENDANTE

- Actuellement, il n'existe pas de solution de réparation sur le marché de la rechange indépendante.
- Les outillages actuellement disponibles à l'origine ne répondent souvent pas aux exigences du quotidien, par exemple en cas de forte corrosion le démontage des barres de torsion est souvent quasiment impossible.
- Par conséquent, les réparations sont souvent chronophages et coûteuses, ce qui les rend dans de nombreux cas non-rentables, les coûts dépassant la valeur résiduelle du véhicule.

## LA SOLUTION RUVILLE – L'EFFICACITE A UN PRIX AVANTAGEUX



Outillage spécial  
(Réf. : 1002240)



Barre de torsion au détail  
(Réf. : 895564, 895565, 895566, 895567)

Kit de 4 barres de torsion  
(Réf. : 895564S)

Disponible pour  
Renault Kangoo et  
fourgonette Nissan Kubistar  
dès mi-juillet 2015  
D'autres barres de torsions  
suivront courant 2015  
Renault Megane 1...

- Barres de torsion avec un revêtement en zinc lamellaire de haute qualité – pour une durée de vie optimisée.
- Outillage spécial (réf. : 1002240), utilisable pour différents véhicules et permettant une réparation efficace – même les cas les plus problématiques peuvent être rapidement et facilement réparés.
- Vidéos de montage et brochures techniques, ainsi que formations.

## APPLICATIONS

Renault Kangoo (KC)	à partir de 08/97	Nissan Kubistar (x76)	à partir de 08/03
Renault Kangoo Rapid (FC)	à partir de 08/97	Nissan Kubistar Fourgonette (x80)	à partir de 08/03

**RESTRICTION:** Exclusivement pour les essieux avec 4 barres de torsion

## LISTE DES RÉFÉRENCES

INDEX PRODUIT	RÉFÉRENCE RUVILLE	DÉSIGNATION	CODE COULEUR	RÉFÉRENCE OE	MARQUAGE
1	895564	Barre de torsion	rouge, orange, orange	7700301726	L
2	895565	Barre de torsion	jaune, orange, orange	7700301727	R
3	895566	Barre de torsion	orange, orange, rouge, blanc	8200217677	L
4	895567	Barre de torsion	orange, orange, jaune, blanc	8200217679	R
1-4	895564S	Kit de barres de torsion	rouge, orange, orange jaune, orange, orange orange, orange, rouge, blanc orange, orange, jaune, blanc	7700301726 7700301727 8200217677 8200217679	L R L R
	1002240	Outillage spécial			

**RUVILLE PRECONISE LE REMPLACEMENT DE L'ENSEMBLE DES BARRES DE TORSION EN MEME TEMPS**

VOUS TROUVEREZ DE PLUS AMPLES INFORMATIONS  
SUR NOS PRODUITS SUR NOS SITES  
[WWW.SCHAEFFLER-AFTERMARKET.FR](http://WWW.SCHAEFFLER-AFTERMARKET.FR)  
[WWW.REXPERT.FR](http://WWW.REXPERT.FR)

cachet du distributeur